

	FORMATO	SST-P-006_TALLER
	LUBRICACIÓN E EQUIPOS EN TALLER Y CAMPO	VERSIÓN:01 FECHA: 15/11/2016 REV.: CSIG APROB.: JCSSOMAC F.REV.: 09/03/2022

1.OBJETIVO	Establecer la descripción específica de la forma como llevar a cabo o desarrollar las actividades de la Lubricación de Equipos en Taller y Campo de manera correcta desde el inicio hasta el final del trabajo, identificando los peligros y estableciendo medidas de control para minimizar los riesgos.	2.ALCANCE	Aplica a todo el personal que desarrolle las actividades de Lubricación de Equipos en Taller y Campo.
-------------------	---	------------------	---

3.EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		4.EQUIPOS/HERRAMIENTAS/INSUMOS/MATERIALES	
▪ Casco de seguridad ▪ Zapato de seguridad ▪ Chaleco. ▪ Guantes Hycron ▪ Lentes de oscuros ▪ Traje Tybek.		▪ Lubricador manual. ▪ Conos. ▪ Kit anti derramé (paños, trapos, bolsas, pala pico.). ▪ Bandeja ▪ Manguera	

5.DESCRIPCIÓN			
N°	PASO A PASO	RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL
5.1	Inspección de herramientas y equipos	▪ Caídas a nivel ▪ Golpes ▪ Cortes	▪ Caminar por accesos limpios y apropiados ▪ Mantener orden y limpieza en área de trabajo ▪ Herramientas deben contar con check list según norma operativa. ▪ Solo utilizar herramientas adecuadas. ▪ Usar los EPP's ▪ Control de los riesgos en el área. (AST).
5.2	Traslado del equipo	▪ Choque ▪ Atropellos ▪ Aplastamientos ▪ Atrapamiento	▪ En caso de equipo pesado debe ser ploteado por una camioneta o van con circulina debe contar con banderines rojos a los costados, circulina y luces de emergencia encendidas.
5.3	Lubricación manual	▪ Atrapamiento ▪ Caídas a nivel ▪ Irritación Intoxicación ▪ Golpeado por o entre objetos ▪ Cortes. ▪ Adicionalmente en el turno noche:	▪ Procedimiento de LOCK-OUT a equipo para controlar la fuente de energía, el personal debe estar capacitado en procedimiento de bloqueo. ▪ Colocar la bomba de engrase en un lugar estable ▪ En coordinación con ayudante que sostiene la bomba accionará la palanca de bombeo y el otro sujetará la manguera en los puntos de engrase ▪ Caminar por lugares libres de obstáculos

	FORMATO	SST-P-006_TALLER
	LUBRICACIÓN E EQUIPOS EN TALLER Y CAMPO	VERSIÓN:01 FECHA: 15/11/2016 REV.: CSIG APROB.: JCSSOMAC F.REV.: 09/03/2022

		- Hipotermia - Baja visibilidad - Somnolencia	Utilizar trapo para limpiar el excedente de grasa y disponer en envases apropiados. - Se contara con la hoja de MSDS de la grasa para saber actuar ante un evento no deseado - Mantener el área de trabajo limpio y ordenado - Uso de EPP específico a riesgo a controlar - Control de los riesgos en el área. (AST). - El área debe estar iluminada. - Personal debe haber descansado 8 horas diarias, contar con EPP Básico y ropa térmica. En caso de lubricar puntos debajo de tolvas, usar obligatoriamente los seguros de tolva, para reducir el nivel de riesgo.
5.4	Orden y limpieza	Caídas	Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia y ordenada.

6.RESTRICCIONES A TENER SE CUENTA DURANTE LA ACTIVIDAD	7.PERSONAL (CARGO DE QUIENES REALIZAN LA ACTIVIDAD)
1. No se iniciarán los trabajos si no se ha identificado los peligros y evaluado los riesgos y tomado los controles necesarios mediante el llenado del AST.	SUPERVISOR
2. El personal deberá contar con el EPP adecuado.	MECANICO
3. Sólo se realizará el trabajo con personal autorizado.	MECANICO
4. No se trabajará bajo los efectos de alcohol y/o drogas siendo esta actitud considerada como falta muy grave.	MECANICO
5. Ante situaciones de riesgo inminente se paralizarán los trabajos hasta reducir el nivel de riesgo, aplicando medidas de control.	MECANICO
6. Tener Orden y limpieza en el desarrollo del procedimiento.	MECANICO
7. En caso de lubricar puntos debajo de la tolva, usar obligatoriamente los seguros de tolva, para reducir el nivel de riesgo.	MECANICO