

Manuel Meiggs Menacho

Final (WF-200017) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPE...

15/09/2023

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-402356

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

ARCC1-WTRAN-402356

ARCC1-WTRAN-402356

Final (WF-200017) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 1 DE 9

De

Sr. Manuel Meiggs Menacho - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Sra. Monica Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

viernes 15 de septiembre de 2023 7:46:24 PM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (19)

(0 seleccionados)				
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-BD-GE-000001	R01	ESTUDIO DE GEOTECNIA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-HD-000001	R01	ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-HY-000001	R01	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-SE-000001	R01	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-TP-000001	R01	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-	R01	JUSTIFICACIÓN Y DATOS DE PARTIDA MODELAMIENTO Y SCBA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO	S4 - Emitido para

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	000001		3 (CUENCA ALTA) - FINAL	Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005	R01	CRITERIOS DE DISEÑO DEFINITIVOS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-CA-GE-000001	R01	ANEXO DE DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-CA-HD-000001	R01	ANEXO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-CA-ST-000001	R01	ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-CV-000001	R01	MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO OBRA CIVIL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-GE-000001	R01	MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DM-HD-000001	R01	MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DS-GE-000001	R01	ANEXO ESTUDIO DE GEOTECNIA (ENSAYOS DE LABORATORIO) - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001	R01	ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-DS-TP-000001	R01	ANEXO ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501	R01	INFORME DE CANTERAS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000503	R01	INFORME DE FUENTES DE AGUA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000505	R01	INFORME DE DME's - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL	S4 - Emitido para Aprobacion

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - 1 DE 9", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-502-XX-BD-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-BD-HD-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-BD-HY-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	

	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-BD-SE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Rechazado	De la revisión del documento "Estudio de Estructuras Afectadas por las Obras (interferencias) – Expediente Técnico Fast Track- Tramo 3 (Cuenca Alta) – Final". Con respecto al área social, se rechaza al no identificar ningún reporte de evidencia de las acciones de la gestión social en la Cuenca Alta de Huaura. Desde el punto de vista predial no se tienen aceptados los polígonos de construcción de actuaciones de cuenca alta, por lo que se pide al contratista cumplir con el envío para su evaluación respectiva. Es necesario que para la identificación y soluciones planteadas a las interferencias afectadas sean atendidas con el polígono definitivo aceptado por la Gerencia, caso contrario no se conocería el alcance de las soluciones que OHLA presenta, dado que los polígonos definitivos son las áreas totales que se requerirán para la ejecución de las obras.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Rechazado	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-BD-TP-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se reitera que los equipos empleados para la toma de datos, tienen que estar dentro del periodo de los certificados de operatividad y/o calibración,

				en todo caso presentar un cuadro de los equipos empleados con sus fechas correspondientes a las tomas de datos para asi se quede claro que se encuentran dentro del periodo de los trabajos desarrollados; como por ejemplo la toma de lecturas de la red terciaria mencionan 15 de febrero 2023 ¿con que equipos receptores se tomaron estos?
				Se reitera que los equipos empleados para la toma de datos, tienen que estar dentro del periodo de los certificados de operatividad y/o calibración, en todo caso presentar un cuadro de los equipos empleados con sus fechas correspondientes a las tomas de datos para asi se quede claro que se encuentran dentro del periodo de los trabajos desarrollados; como por ejemplo la toma de lecturas de la red terciaria mencionan 15 de febrero 2023 ¿con que equipos receptores se tomaron estos?
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	sobre los datos de partida del SCBA, adjuntar los planos de inundaciones con y sin proyecto, donde se visualice la ubicación de cada UP afectada. adjuntar cuadro con la UP identificadas, donde se detalle la ubicación UTM, tipo de UP, descripción de la UP, la cual dará sustento para el calculo de beneficios proyectados en el informe del SCBA. adjuntar planos de influencia por cada tramo de intervención de la cuenca alta, donde se visualice las HAS afectadas por la

				mancha de inundación, para dar sustento al ámbito de influencia del PI.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	sobre los datos de partida del SCBA, adjuntar los planos de inundaciones con y sin proyecto, donde se visualice la ubicación de cada UP afectada. adjuntar cuadro con la UP identificadas, donde se detalle la ubicación UTM, tipo de UP, descripción de la UP, la cual dará sustento para el calculo de beneficios proyectados en el informe del SCBA. adjuntar planos de influencia por cada tramo de intervención de la cuenca alta, donde se visualice las HAS afectadas por la mancha de inundación, para dar sustento al ámbito de influencia del PI.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-CA-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se reitera nuevamente lo siguiente: Si los cálculos de las estabilidades de talud son efectuados con software especializado (SLIDE), se debe de incluir el archivo nativo para poder revisar los siguientes puntos: - Los datos de entrada,

				modelo estructural, descripción detallada de la estructura acompañada de esquema con dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, características de los materiales, cargas y sus combinaciones. - Los resultados del cálculo por computador, que es parte integrante de la memoria de cálculo geotécnico y estructural, deben ser ordenados, completos y contener toda la información necesaria para su clara interpretación. Además de esto, deben permitir una verificación global, independiente y de ser posible, contener resultados parciales del análisis realizado.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-CA-HD-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-CA-ST-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se adjunta REV INFORME ESTRUCTURAS.- SEGUNDO ENTREGABLE ALEXI R. 13.09.23, y REV PLANOS ESTRUCTURAS - 2DO ENTREGABLE ALEXI R. 13.09.23.
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Se adjunta REV INFORME ESTRUCTURAS.- SEGUNDO ENTREGABLE ALEXI R.

				13.09.23, y REV PLANOS ESTRUCTURAS - 2DO ENTREGABLE ALEXI R. 13.09.23.
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DM-CV-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se adjunta REV INFORME ESTRUCTURAS.- SEGUNDO ENTREGABLE ALEXI R. 13 y REV PLANOS ESTRUCTURAS - 2DO ENTREGABLE ALEXI R. 13.09.23..09.23
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Se adjunta REV INFORME ESTRUCTURAS.- SEGUNDO ENTREGABLE ALEXI R. 13 y REV PLANOS ESTRUCTURAS - 2DO ENTREGABLE ALEXI R. 13.09.23..09.23
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DM-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Al existir comentarios en el ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL, podría derivar a que hubiera actualización en el documento adjunto, por lo tanto se debe de levantar el comentario realizado al ANEXO DE DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-	Revision Topografía	A Zavala Robles	Accepted	

XX-DM-HD-000001	Huaura			
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DS-GE-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	FALTA CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	FALTA CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.
400200-OHL001-502-XX-DS-TP-000001	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted	
	Revision 2	M Gonzales	Accepted	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las

obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la etapa de construcción.

400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Rechazado	
	Revision 2	M Gonzales	Rechazado	
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Rechazado	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000503	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Se adjunta comentario de especialista en LOB rev de Informe Fuentes de Agua
	Revision 2	M Gonzales	Accepted with Comments	Se adjunta comentario de especialista en LOB rev de Informe Fuentes de Agua
	Aprobacion Final PM	M Meiggs Menacho	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000505	Revision Topografía Huaura	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Respecto al informe de DME del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta) Rev. 01, se propone como DMEs: ▪ DME Km 94+600 ▪ DME Km 121+700 ▪ DME Km 127+500 De acuerdo al informe de canteras la información y estudios realizados a las canteras propuestas se encuentra en el Informe Específico de Canteras 3, con código 400200-OHL001-501-XX-RPGE-008001-R00, dicho documento a la fecha de entrega y revisión no existe el informe mencionado, por lo anteriormente mencionado las distancias medias presentadas en el presente informe no son las reales debido a que no se ha sustentado que estas áreas auxiliares cuenten con un estudios del sitio ni la

permisología (IGAPRO y permisos de uso) correspondiente. Por lo anteriormente mencionado se RECHAZA el informe de DME del Expediente Técnico Fast – Track tramo 3 (Cuenca Alta)

Aprobacion Final PM

M Meiggs Menacho

Accepted with
Comments

Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.