



MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

R.D. N° 0368-2023-MTC/17.03

Dirección: Av. Ramón Vargas Machuca cuadra 2

Distrito de San Juan de Miraflores - Lima

Telf.: 01-558 9259 Cel.: 970 427 918 Correo: multiturismocuscoeirl@gmail.com

Web: https://sites.google.com/view/multiserviciosturingcuscoeirl/inicio

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2025-333-494-003191

Tipo de Inspección	COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección	21/02/2025	Informe de Inspección N°	0000031938-V1
--------------------	----------------	---------------------	------------	--------------------------	---------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
1. Placa	BN737	7. Combustible	DIESEL	13. Asientos / Pasajeros	5 / 4
2. Categoría	N1	8. VIN/N° de serie	MMBAJL10H061632	14. Largo / Ancho / Alto	5.225 / 1.815 / 1.780
3. Marca	MTSUBISHI	9. N° de motor	4N15JUA4341	15. Color(es)	BLANCO
4. Modelo	L200	10. Carrocería	PICK UP	16. Peso neto (kg.)	1890
5. Año de fab.	2022	11. Marca Carrocería	MTSUBISHI	17. Peso bruto (kg.)	2870
6. Kilometraje	102336	12. N° ejes/ruedas	2 / 4	18. Peso útil (kg.)	980

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITY	MULTISERVICIOS TURING E.I.R.L.	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Radioscópio Luzómetro
Línea	MIXTA	Equipo N° VTEQ-17F22004	Equipo N° VTEQ-1704034	Equipo N° CAP3200-23123	Equipo N° TECNOLUX-0133
				Equipo N° VTEQ-17033011	

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENO																		
FRENO DE SERVIDO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desequilibrio %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1036.00	3.38	3.30	2.37	64.39	APROBADO	1°	1036.00	0.00	0.00	62.92	APROBADO	1°	1036.00	0.00	0.00		
2°	857.00	2.62	2.68	2.34			2°	857.00	2.44	2.61			2°	857.00	0.00	0.00		
3°	0.00	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00		
4°	0.00	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00		
5°	0.00	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00		

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE PNEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSION			
Ejes	Desviación (m/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida	Resultado	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
1*	1.72	APROBADO	1*	6.00	APROBADO	Bajas	11.00	10.00	OK	APROBADO	Izq.	69.00	Izq.	72.00
2*	1.62	APROBADO	2*	6.00	APROBADO	Altas	22.00	28.00	OK	APROBADO	Der.	71.00	Der.	74.00
3*	0.00		3*	0.00		Alta Adicional	---	---			Desv.	2.00	Desv.	2.00
4*	0.00		4*	0.00		Neblineros	---	---			Resultado	APROBA	Resultado	APROBA
5*	0.00		5*	0.00		(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ. / DER+ / DER- / SUP+ / SUP-					Resultado Final	APROBADO		
EMISIONES DE GASES (no aplica para vehículos eléctricos)		7° Aceite (°C)	79	CO Ratent (%)	---	CO Acel (%)	---	Resultado			EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
		RPM	2487	CO + CO2 Ratent (%)	---	CO + CO2 Acel (%)	---	APROBADO					84.30	APROBADO
		Opacidad (m -3)	0.84	HC Ratent (ppm)	---	HC Acel (ppm)	---							

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS			INTERPRETACION DE DEFECTOS	CLASIFICACION.
CODIGO				
	NO REGISTRA FALLAS			

OBSERVACIONES:

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR.

Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección
APROBADO	Un (01) año	21/02/2026

Firma del Ingeniero Supervisor

LUIS ELMER GONZALES ARRASCO
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP 289218
MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

SD-450-0031649

**CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS
GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**


CLASE DE AUTORIZACION	MODALIDAD: MERCANCIAS EN GENERAL	AMBITO: NACIONAL
-----------------------	----------------------------------	------------------



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° MERCANCIAS EN GENERAL AMBITO NACIONAL 0000031938

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección	21/02/2025
---------------------	------------


LUIS ELMER GONZALEZ BARRIOS Supervisor
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP 289216
MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.