

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
N°: C-2025-212-322-002255

Tipo de Inspección: COMPLEMENTARIA

Fecha Inspección: 24/02/2025

Informe de Inspección N°: 53278

I.- CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

1 Placa	BPK910	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5/4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	8AJKA3CD0P309684	14 Largo / Ancho / Alto	5.325 / 1.855 / 1.815
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1GDG292059	15 Color(es)	GRIS OSCURO METALICO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (Kg.)	2147
5 Año de Fabricación	2023	11 Marca de carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (Kg.)	2910
6 Kilometraje	361655	12 N° ejes / N° ruedas	2/4	18 Carga Útil (Kg.)	763

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	UNION CORP	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	L2	Equipo N° RRT9500 / 19092709	Equipo N° RSS-900 / A-19092709	Equipo N° JVS-600 / T-1907127	Equipo N° MLD9/0886	Equipo N° RST-1500T / 19092711

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA				
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)	Eficiencia (%)	Resultado
1		Der Izq				1		Der Izq			1		Der Izq		
2						2					2				
3						3					3				
4						4					4				
5						5					5				

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACIÓN (m/km)	Resultado	Medidas(mm)	Resultado		Tipo de Luz	Medida (Lux ó C)	Alineamiento(1)	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
1			Der Izq			Bajas	Der Izq			Izq.	Izq.		
2						Altas				Der.	Der.		
3						Alta adicional				Desv.	Desv.		
4						Nebulinas				Result.	Result.		
5						(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+ / INF-/SUP+				Resultado Final			

EMISIÓN DE GASES	T° Aceite (°C)	CO Ral (%)	CO AceI (%)	Resultado	EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM	CO + CO2 Ralentí (%)	CO+CO2 AceI(%)				
	Opac.(m-1)	HC Ral (ppm)	HC AceI (ppm)				

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	24/02/2026

LUIS UNOCC RIVERA
INGENIERO SUPERVISOR
CIP N° 287349

SD-285- 0050878

**CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO
CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACION : DE ÁMBITO NACIONAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÚBLICO DE MERCANCIAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC Y EN LOS ARTÍCULOS 19° Y 21° DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 53278

OBSERVACIONES:

LUIS UNOCC RIVERA
INGENIERO SUPERVISOR
CIP N° 287349

Fecha de Inspección	24/02/2025 13:17:01
---------------------	---------------------

Firma del Ingeniero
Supervisor