

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR



MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

R.D. N° 0368-2023-MTC/17.03

Dirección: Av. Ramón Vargas Machuca cuadra 2

Distrito de San Juan de Miraflores - Lima

Telf.: 01-558 9259 Cel.: 970 427 918 Correo: multiserviciosturingcuscoeirl@gmail.com

Web: https://sites.google.com/view/multiserviciosturingcuscoeirl/inicio

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2025-333-494-003509

Tipo de Inspección	COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección	27/02/2025	Informe de Inspección N°	0000032262-V1
--------------------	----------------	---------------------	------------	--------------------------	---------------

I. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO					
1	Placa	BRD855	7	Combustible	DIESEL
2	Categoría	N1	8	VIN/N° de serie	8AJKA3CD7P3098120
3	Marca	TOYOTA	9	N° de motor	1GD5138632
4	Modelo	HILUX	10	Carrocería	PICK UP
5	Año de fab.	2023	11	Marca Carrocería	TOYOTA
6	Kilometraje	143196	12	N° ejes/n° ruedas	2 / 4
13	Asientos / Pasajeros	5 / 4	14	Largo / Ancho / Alto	5.325 / 1.855 / 1.815
15	Color(es)	BLANCO	16	Peso neto (Kg.)	2147
17	Peso bruto (Kg.)	2910	18	Peso útil (Kg.)	763

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITY	MULTISERVICIOS TURING EIRL	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacimetro	Regloscopio Luxómetro
Línea	MIXTA	Equipo N°	VTEQ-17F22004	Equipo N°	VTEQ-1704034
		Equipo N°	CAP3200-23123	Equipo N°	TECNOLUX-0133
		Equipo N°	VTEQ-17033011		

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Desequilibrio %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)		Eficiencia %	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1182.00	3.65	3.72	1.88	63.91	APROBADO	1°	1182.00	0.00	0.00	64.74	APROBADO	1°	1182.00	0.00	0.00		
2°	1055.00	3.35	3.30	1.49			2°	1055.00	3.38	3.32			2°	1055.00	0.00	0.00		
3°	0.00	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00			3°	0.00	0.00	0.00		
4°	0.00	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00			4°	0.00	0.00	0.00		
5°	0.00	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00			5°	0.00	0.00	0.00		

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUF DE NEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSION				
Ejes	Desviación (m/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
							Der.	Izq.			Izq.		Izq.	
1°	1.72	APROBADO	1°	6.00	APROBADO	Bajas	11.00	10.00	OK	APROBADO	69.00		72.00	
2°	1.62	APROBADO	2°	6.00	APROBADO	Altas	22.00	20.00	OK	APROBADO	71.00		74.00	
3°	0.00		3°	0.00		Alta Adicional					2.00		2.00	
4°	0.00		4°	0.00		Neblineros					Resultado	APROBA	Resultado	APROBA
5°	0.00		5°	0.00		(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ. / DER+ / INF- / SUP+								
EMISIONES DE GASES		T° Aceite (°C)	78	CO Ralentí (%)		---	CO Acei (%)		---	Resultado	EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
(no aplica para vehiculos electricos)		RPM	2487	CO + CO2 Ralentí (%)		---	CO + CO2 Acei (%)		---	APROBADO			64.00	APROBADO
		Opacidad (m -J)	0.84	HC Ralentí (ppm)		---	HC Acei (ppm)		---					

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS			INTERPRETACION DE DEFECTOS			CLASIFICACION		
CODIGO								
NO REGISTRA FALLAS								

OBSERVACIONES:

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR:


Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de próxima inspección
APROBADO	Un (01) año	27/02/2026

Firma del Ingeniero Supervisor

LUIS ELMER GONZALEZ ARRASCO
Ingeniero Mecánico / Técnico
CIR 289218
MULTISERVICIOS TURING CUSCO E.I.R.L.

**CERTIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS
GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACION	MODALIDAD: MERCANCIAS EN GENERAL	AMBITO: NACIONAL
-----------------------	----------------------------------	------------------



Mediante el presente documento se certifica que el vehiculo materia de inspección destinado al servicio de transporte de público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° MERCANCIAS EN GENERAL AMBITO NACIONAL 0000032262

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección	27/02/2025
---------------------	------------


LUIS ELMER ROJAS FERRER
Ingeniero Mecánico Eléctrico
CIP 289218
Ingeniero Supervisor
MULTISERVICIOS TURING CUSCO ELRL