


ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

1	DATOS DEL FORMATO	Número	462-2024		
		Fecha de emisión	28/10/2024		
2	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN			
3	DATOS DEL PROVEEDOR	GEOANDES PERU SAC			
	RUC:	20604285837			
4	DATOS DE LA ORDEN DE SERVICIO/ CONTRATO	Número	ORDEN DE SERVICIO N° 4396		
		Objeto del Orden o contratación	SERVICIO DE LABORATORISTA EN MECANICA DE SUELOS, para las acciones especializadas en temas de suelos y pavimentos para la obra, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA" con CUI N° 2285758, afecto a gastos de supervisión.		
		Monto total ejecutado	S/. 33,300.00		
5	VERIFICACIONES REALIZADAS				
	5.1	SERVICIO DE LABORATORISTA EN MECANICA DE SUELOS, para las acciones especializadas en temas de suelos y pavimentos para la obra, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA" con CUI N° 2285758, afecto a gastos de supervisión, servicio realizado del 19 de octubre al 25 de octubre del 2024, conforme a la ORDEN DE SERVICIO N° 4396.	SI CUMPLE	X	
			NO CUMPLE		
	5.2	Detalle de las pruebas realizadas de ser el caso. - carta n° 025-2024/geoandesperusac.			
	5.3	Cumplimiento del plazo	SI CUMPLE	X	
			NO CUMPLE		
6	OBSERVACIONES				
	NINGUNA				
7	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN				
	Por medio del presente documento, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y liquidación del Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central otorga la presente conformidad a la prestación señalada en el numeral 5.1 de la presente.				
8					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				