

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



I.T.V. NORWICH S.A.C.

Domicilio Local: AV. MANCO CAPAC 1043, LA VICTORIA, LIMA - LIMA

Teléfono : 717-3131

21/03/2023: 05:35:02 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2023-117-205-008110

Hoja Valorada: DG-183-000223919

Tipo de Inspección:	ORDINARIA	Fecha de Inspección:	21/03/2023	Informe de Inspección N°:	350902
---------------------	-----------	----------------------	------------	---------------------------	--------

1.	CARACTERISTICAS DEL VEHICULO							
1	Placa	AEH693	7	Combustible	GASOLINA	13	N° Asientos / Pasajeros	7/6
2	Categoría	M1	8	VIN / N° Serie	JTEBU3FJ5K083285	14	Largo / Ancho / Alto (m)	4.78 / 1.885 / 1.89
3	Marca	TOYOTA	9	N° Motor	1GRB062116	15	Color(es)	NEGRO
4	Modelo	LAND CRUISER PRADO	10	Carrocería	SUV	16	Peso Neto (Kg.)	2244
5	Año de Fabricación	2014	11	Marca de Carrocería	TOYOTA	17	Peso Bruto (Kg.)	2900
6	Kilometraje	149930	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18	Carga Util (Kg.)	656

II. DATOS DE LOS EQUIPOS							
CITV	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscoپی Luxómetro	Banco de Suspensión	
Línea	LI_MIXTA	Equipo N°	RRT9500/15060514	Equipo N°	RSS -900/15060515	Equipo N°	JVE-501/JVE90366
						Equipo N°	JVS-600/JVS90102
						Equipo N°	2505/L1/0218
						Equipo N°	RST-1500/1506061409

III.		RESULTADOS OBTENIDOS																			
PRUEBA DE FRENOS																					
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA							
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado		
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.						
1°	1056	4.47	4.49	0.45	A	77.16	A	3.22	3.31	2.72	A	54.88	A								
2°	1213	4.01	4.06	1.23	A																
3°																					
4°																					
5°																					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMATICOS	
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO
1°	0.12	A	7.0	A
2°	0.6	A	7.0	A
3°				
4°				
5°				

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Alineamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	9.0	16.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	14.0	55.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.	89.0	IZQ.	83.0
DER.	87.0	DER.	82.0
DESV.		DESV.	
RESULTADO	A	RESULTADO	A
RESULTADO FINAL			A

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	75	CO Ralentí (%)	0.16	CO Acel (%)	0.21	RESULTADO
	RPM	2457	CO + CO2 Ralentí (%)	20.8	CO + CO2 Acel (%)	20.8	
	Opacidad (m-1)		HC Ralentí (ppm)	6.24	HC Acel (ppm)	30.16	
							A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	75.0	
		A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS
Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	
APROBADO	12 MESES	21/03/2024	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR

"Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18"

De acuerdo al Oficio N° 438-2021-MTC/29 y a la le de erratas de la Resolución Directoral N° 035-2020-MTC/18, "los certificados y/o informes de inspección técnica vehicular emitidos por los Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados por el MTC, a partir del 01 de enero de 2021, no requieren ser impresos en un papel de seguridad".

Para verificar validez del certificado ingresa a: <https://bit.ly/2IVYQDJ>



REVOLLEDO GORDILLO GINO PAOLO
INGENIERO SUPERVISOR
CIP. 214743
ITV NORWICH S.A.C.