


|                                                                                                                                                 |                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <div>CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY</div> <div></div> | REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO | CO-PE-1PE406-QA-PN-006<br>F-006 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

|                      |                                                                                                                                     |             |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| PROYECTO             | "PAQUETE 4: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"                                                          |             |            |
| CONTRATO             | P1- OPERADOR DE CANTERAS HUARMEY                                                                                                    |             |            |
| CODIGO DE PROYECTO   | 2501291                                                                                                                             | REGISTRO N° | T1-RT-055  |
| UBICACIÓN            | HUARMEY SECTOR 1 PARTE ALTA                                                                                                         | FECHA       | 20/03/2025 |
| PLANO DE REFERENCIA  | CO-PE-1PE406-GE-RT-563-VAL-30-001                                                                                                   | PROGRESIVA  | 16+500     |
| DESCRIPCIÓN GENERAL  | 505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguio)<br>505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km |             |            |
| ESQUEMA TOPOGRÁFICO: |                                                                                                                                     |             |            |



| N° PUNTO | COORDENADAS |            | FECHA DE INSPECCION ANTERIOR | ELEVACION NIVEL ANTERIOR | FECHA DE INSPECCION ACTUAL | ELEVACION NIVEL ACTUAL | DIFERENCIA |
|----------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|          | NORTE       | ESTE       |                              |                          |                            |                        |            |
| 001      | 8892480.905 | 164954.535 |                              |                          |                            | 181.600                |            |
| 002      | 8892558.570 | 164669.910 |                              |                          |                            | 118.020                |            |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ESTA SUPERVISION DE CALIDAD VALIDA LA TOPOGRAFIA MAS NO EL VOLUMEN NI METRADO QUE SE GENGRE EN ESTE PROYECTO.              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| <div>OHLA Pasada</div> <div><b>SILVIO PAUCAR FLORES</b><br/>COORDINADOR DE TOPOGRAFIA<br/>22/03/25</div>                                            |                                                                                                                                 | <div>Ing. Daniel Coveñas Silva<br/>DE TOPOGRAFIA<br/>CIP. 305278<br/>CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY<br/><b>OHLA Pasada</b></div>                             |                                                                                                                                                     |
| Subcontratista:<br>Nombre: Jhonatan Josmell Celis Cristóbal<br>Cargo: JEFE DE CALIDAD - OBRA<br>C.I.P. 201818<br>Fecha: 20-03-25<br>Firma: 20-03-25 | Contratista:<br>Nombre: <b>ELMER BERROSPY CAMA</b><br>Cargo: CALIDAD-GESTOR<br>CIP 226124<br>Fecha: 24-03-25<br>Firma: 24-03-25 | Supervisión de Calidad:<br>Nombre: <b>Elwin Erasmo Calonge Angulo</b><br>Cargo: ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD<br>CIP N° 82353<br>Fecha: 27/04/25<br>Firma: 27/04/25 | Gerente de Proyecto:<br>Nombre: <b>Arg. Saul A. Bustinza Sancho</b><br>Cargo: GESTOR DE OBRA<br>CIP N° 018597<br>Fecha: 27/04/25<br>Firma: 27/04/25 |

**“PAQUETE 4: OPERADOR DE CANTERAS CASMA”**

**“OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA – HUARMEY”**

**UBICACIÓN: CANTERA TAYCA**

**VALORIZACIÓN MES MARZO 2025**

| 505. TRANSPORTE DE MATERIAL                                               |                                                             |                          |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| 505.A Transporte de material interno para acopio ≤ 1km (incluye carguío)  |                                                             |                          |     |           |
| 505.A1 Transporte de material interno para acopio > 1km (incluye carguío) |                                                             |                          |     |           |
| N°                                                                        | PUNTO DE INICIO                                             | PUNTO DE LLEGADA         | UND | DISTANCIA |
| 1                                                                         | ZONA DE EXTRACCIÓN -<br>PLATAFORMA 02_S3<br>CANTERA TAYCA 1 | ACOPIO 198<br>ACOPIO 200 | Km  | 0.821     |

  
  
**SILVIO PAUCAN FLORES**  
COORDINADOR DE TOPOGRAFIA  
DEFENSA RIBERENA  
*22.03.25*

  
**Ing. Pascual Coveñas Silva**  
ING. TOPOGRAFIA  
CIP. 305278  
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  


  
**Jhonatan Joshi**  
JEFE DE OBRA  
CIP. 1018  
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  


  
**Celis Cristóbal**  
JEFE DE OBRA  
CIP. 1018  
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA - HUARMEY  
