

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES

REVISA PERÚ S.A.C.

R.D. N° 329-2020-MTC/17.03

Av. Nicolás de Piérola N°1571-1575, URB. Semi Rústica Mampuesto MZ I Lote 02,
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad
Cel: 920 475 546 - 980 028 368 www.revisaperu.com/trujillo.html
Correo e: oficina.trujillo@revisaperu.com / trujillorevisatrujillo@gmail.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2024-055-338-005621

Tipo de Inspección: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA

Fecha Inspección: 10/05/2024

Informe de Inspección N°: 3262

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	TAC881	7	Combustible	DIESEL	13	Asientos / Pasajeros	5/4
2	Categoría	N1	8	VIN / N° de Serie	8AJEB3DD4M4141505	14	Largo / Ancho / Alto	5.335 / 1.80 / 1.815
3	Marca	TOYOTA	9	N° de Motor	2GD4825854	15	Color(es)	BLANCO
4	Modelo	Hilux	10	Carrocería	PICK UP	16	Peso Neto (Kg.)	2037
5	Año de Fabricación	2021	11	Marca de carrocería	TOYOTA	17	Peso Bruto (Kg.)	2810
6	Kilometraje	96158	12	N° ejes / N° ruedas	2/4	18	Carga Útil (Kg.)	773

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	REVISA PERU	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	L1-MIXTA	Equipo N°	210235244	Equipo N°	0000726	Equipo N°	16889	Equipo N°	0898	Equipo N°	210440244

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENO																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	EJE S	PESO (Kg.)	Fuerza de frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der	Izq						Der	Izq					Der	Izq		
1	1200	3,72	3,77	1,33	66	A	1	1200			19	A	1					
2	840	2,79	2,86	2,45			2	840	1,72	1,99			2					
3							3		3									
4							4											
5							5											

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES						SUSPENSIÓN			
EJES	DESVIACION (m/km)	Resultado	Medidas(mm)		Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux ó C)		Alineamiento(1)		Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)	
			Der	Izq			Der	Izq				Izq.		Izq.	
1	-1,99	A	5,82	5,78	A	Bajas	16	16	OK	OK	A	Izq.	78	Izq.	65
2	1,15	A	5,74	5,95	A	Altas	27	28	OK	OK	A	Der.	75	Der.	69
3						Alta adicional						Desv.	3	Desv.	4
4						Neblineras						Result.	A	Result.	A
5															
						(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ-IDER+ / INF-SUP+						Resultado Final		A	

(1) Indicar la desviación del haz de luz a la IZO-DER+ / INF-SUP+

EMISIÓN DE GASES		T° Aceite (°C)	75	CO Ral (%)		CO Acei (%)		Resultado	
(no aplica para vehículos eléctricos)		RPM	2470	CO + CO2 Ralenti (%)		CO+CO2 Acei(%)			
		Opac.(m-1)	0,81	HC Ral (ppm)		HC Acei (ppm)		A	
EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	52	Resultado	A				

IV.- OBSERVACIONES DETECTADAS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CALIFICACIÓN
--------	----------------------------	--------------

Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PROXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 Meses	10/05/2025

REVISA PERU S.A.
Luis J. Ortiz Leizaola Ingeniero Supervisor
CIP: 130524

302- 9004648

CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCIAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN DE ÁMBITO NACIONAL



MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE CERTIFICA QUE EL VEHÍCULO MATERIA DE INSPECCIÓN DESTINADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCIAS, HA APROBADO LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR COMPLEMENTARIA AL HABERSE VERIFICADO QUE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC, EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 24 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC, Y EN LA NORMATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR N° 3262

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección	10/05/2024
---------------------	------------

REVISAPERU S.A.U.
Luis J. Lezama Cortez
Ingeniero Supervisor
CIP 13082