



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 27 de octubre de 2023

CARTA N° 459-2023-AIGSAC/GG

Señores:

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. del Perú

DOMICILIO LEGAL: AV. 28 DE JULIO 150, OF. 701 – MIRAFLORES – LIMA - PERÚ

Presente. -

Atención: **EQUIPO DE ADQUISICIONES - PROYECTO RÍOS CHICAMA Y VIRÚ**

Asunto: **REMITO REQUISITOS PARA LA VISITA GUIADA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 3 – PAQUETE 9 – TRAMO 4: 00+000 – 15+800 – DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN – RÍO CHICAMA**

Referencia: **Mensaje en la plataforma Tenderbill de fecha 25.10.2023**

De mi especial consideración.

Me es grato dirigirme a ustedes a fin de hacerles llegar los saludos cordiales de mi representada, y a la vez remito requisitos para la visita técnica guiada correspondiente al **PROCESO DE LICITACIÓN DEL PROYECTO 3 – PAQUETE 9 – TRAMO 4: 00+000 – 15+800 – DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN – RÍO CHICAMA**, convocada por vuestra prestigiosa Empresa.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,


OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 GERENTE GENERAL



REQUISITOS PARA VISITAS TÉCNICAS GUIADA

PERSONAS:

- Enviar SCTR (Seguro complementario de trabajo de riesgo), de todos los participantes por empresa
- Enviar Ficha Sintomatológica en caso de tener síntomas no deberán asistir.
- Presentar declaración jurada de buena salud.

VEHÍCULOS

- Los vehículos deben cotar: (i) SOAT Vigente, (ii) inspección técnica vigente, (iii) Inspección y/o Check list de preuso de unidad móvil.
- Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el viaje (si estornuda o tose no se retire la mascarilla) para vehículos que no tengan ventilación natural.
- Los cinturones de seguridad deben estar operativos y libres para su uso obligatorio.
- El personal conductor y personal transportado deberá reportar cualquier acto, condición subestándar e incidente ocurrido durante la visita y en el traslado.
- La unidades móviles deben de contar con extintor inspeccionado y operativo, botiquin con insúmos médicos, conos y tacos para uso cuando el equipo deba estar estacionado.

EQUIPO DE VISITA - POSTOR

NOMBRE Y APELLIDO 1: ALEXANDER MACEDO ALVA

DNI: 70121285


CARGO: INGENIERO AGRICOLA

EQUIPO VEHICULAR – POSTOR

CAMIONETA TOYOTA HILUX

PLACA: H2I 911

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR: ALEXANDER MACEDO ALVA DNI: 70121285


OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

FIRMA DE REPRESENTANTE



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPañA DE SEGUROS

EN CASO DE EMERGENCIAS



01 415 1515

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

N° Póliza - Certificado
2008388462

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

Desde
19/04/2023

Hasta
19/04/2024

Desde
19/04/2023

Hasta
19/04/2024

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa
H2I911

Categoría / Clase
Camioneta

Uso
Carga

Vin / N° de serie
MR0FZ29G1E2551398

CONTRATANTE / ASEGURADO

**ALEXANDER
MACEDO ALVA**

Importe de la prima
S/ 180.00

Fecha
19/04/2023

Hora de emisión

09:17:20

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

RICARDO J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
LICENCIA DE CONDUCIR

Apellidos
MACEDO ALVA

Nombres
ALEXANDER

Nro de Licencia
W70121285

Clase
A

Fecha de Expedición
21/06/2018

Categoría
Uno

Fecha de Revalidación
21/06/2028


FIRMA DEL TITULAR

MTC

Foto

70121285-7

Primer Apellido
MACEDO

Segundo Apellido
ALVA

Pre Nombres
ALEXANDER

Nacimiento: Fecha y Lugar
21 06 1991 810403

Sexo
M

Estado Civil
S


Fecha Inscripción
25 08 2004

Fecha Emisión
08 06 2022

Fecha Caducidad
02 10 2025

I<PER70121285<D<<<<<<<<<<<<<<<<
9105311M2510022PER<<<<<<<<<<<<<4
NACEDO<<ALEXANDER<<<<<<<<<<<<<

AIG



AIG

OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - CITY PERU E.I.R.L.
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 597-2021-MTC/17.03
Oficina Administrativa y Planta CITY: Carretera Industrial N° 154
Sector Primavera - Trujillo - La Libertad
Teléfono: 982 712-010

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
N°: C-2022-256-396-004049

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria Fecha de Inspección: 01/12/2022 Informe de Inspección: 5883 - 5606

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	H21911	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	MROFZ2G1E2551398	14 Largo / Ancho / Alto	5.280 / 1.835 / 1.860
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1KDA532031	15 Color (es)	GRIS OSCURO METALICO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	1,902
5 Año de Fabricación	2,014	11 Marca de Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,705
6 Kilometraje	198,021	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	803

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	CITY PERU	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Uviana	Equipo N° Cosber 1610138	Equipo N° Cosber 1610139	Equipo N° Cosber 15123511D	Equipo N° Cosber 160507	Equipo N° Cosber 1610140

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																				
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA								
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado		
		Der.	Izq.						Der.	Izq.									Der.	Izq.
1°	1,118	4.10	4.26	4	62	A	1°				19	A	1°							
2°	850	1.96	1.67	15			2°	850	2.40	1.34			2°							
3°							3°							3°						
4°							4°							4°						
5°							5°							5°						

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES					PRUEBA DE SUSPENSIÓN					
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (mm)	Izq.	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)				
1°	2.31	A	1°	6.51 6.38	A	Bajas	16	14	ER+SUP+ DER+SUP	A	Izq.	62	Izq.	71		
2°	1.68	A	2°	6.96 6.84	A	Altas	68	65	ER+SUP+ DER+SUP	A	Der.	67	Der.	65		
3°			3°			Alta Adicional					Desv.	5	Desv.	6		
4°			4°			Neblineros					Resultado	A	Resultado	A		
5°			5°			(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ. / DER+ / INF. / SUP+									Resultado Final	A

EMISIONES Temp. Aceite (°C)	76	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado	EMISIONES Sonómetro (dB)	Resultado
DE GASES RPM	2532	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)		A	SONORAS	74.20 A
Opacidad (m ⁻¹)	0.66	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)				

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
D.1.10	PRUEBA DE FRENOS EN EL FRENO METRO - Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%	LEVE
H.3.10.3	LUCES EXTERIORES - Láminas retrorreflectivas - No están ubicadas de acuerdo a norma	LEVE
J.12.1	EXTINTOR (cuando corresponda) - Defectos en la ubicación o fijación	LEVE

Vigencia SOAT/CAT: 18/04/2023, Color(es): GRIS OSCURO METALICO

AG

OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

Ing. Jorge Félix Rivero Méndez
Ingeniero mecánico
Reg. CIP. 67514

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección	
APROBADO	12 MESES	01/12/2023	CIP-352-000004067

**CITY PERU**
Oficina Administrativa y Planta CITY: Carretera Industrial N° 154
Sector Primavera - Trujillo - La Libertad
Teléfono: 982-712-010

MARCA:	TOYOTA
MODELO:	Hilux
FECHA DE INSPECCIÓN:	01-12-22
FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN:	01-12-23
CIUDAD:	Trujillo

5.11 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA PRIVADO DE MERCANCÍAS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : POR CUENTA PROPIA (ÁMBITO NACIONAL)




Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte privado de mercancías ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 24° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y en la normatividad emitida por la autoridad competente, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 5883 - 5606

OBSERVACIONES:

Fecha de Inspección : 01/12/2022

Firma de Ingeniero Supervisor



Ing. J. Félix Muñoz Ramos
Ingeniero mecánico
Reg. CIR 67514



OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

00000000



Miraflores, 23 de octubre del 2023

T.P. / T.S:

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAS DEL CONDOR
VIGENCIA: 24/10/2023 AL 24/11/2023
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados líneas abajo, conforme al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensión y salud.

SCTR PENSIONES Póliza 62012210	SCTR SALUD Contrato 1697931
--------------------------------	-----------------------------

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: CONSTRUCCION

Nro	NOMBRES	PATERNO	MATERNO	TIPODOC	NRODOC
1	ENRIQUE	ALCANTARA	ROJAS	DNI	22867747
2	MILTHON CESAR	AREVALO	OCAMPO	DNI	45888511
3	ANDRES WILFREDO	ASCATE	DIONICIO	DNI	19691818
4	JULEYDI MARIELA	ASCATE	PINEDO	DNI	73679367
5	RICARDO	ATOCHÉ	RODRIGUEZ	DNI	03490569
6	FELIX AVERCIO	BOLANOS	DECENA	DNI	45405748
7	CLAUDIA NARIOTH	CAMARENA	VILLANUEVA	DNI	70356407
8	EDWAR JONAYQUER	CARBAJAL	CUEVA	DNI	75980716
9	WILLIAM	CARBAJAL	CUEVA	DNI	44643393
10	CLEMENTE	CARBAJAL	VALERA	DNI	19690023
11	SEGUNDO ABRAHAM	CARBAJAL	ZEVALLOS	DNI	75841844
12	ELMER LEONCIO	CARDENAS	CHUQUICAHUA	DNI	47239779
13	DEIBIS NEBIN	CASTILLO	PEREZ	DNI	47615290
14	JUAN CARLOS	CASTRO	BARRIOS	DNI	42807266
15	ISIDRO	CHAVEZ	AGUILAR	DNI	19664483
16	JULIO GENARO	CHAVEZ	ALVARADO	DNI	45654504
17	JULIHO EDU	CHAVEZ	ROSAS	DNI	70377933
18	CARMEN ERLITSON	CHUMBE	TOMANGUILLA	DNI	47851579
19	ANTONIO	CIEZA	CORONADO	DNI	33783929
20	ELVIN JHONSTIN	CIEZA	MONTENEGRO	DNI	76790405
21	REIMEN	CIEZA	MONTENEGRO	DNI	47743461
22	LUIS RICARDO	DE LA CRUZ	ZEÁ	DNI	77157593
23	JOSE SAMUEL	DELGADO	YRENE	DNI	48110342
24	WILDER CLEINER	DIAZ	POLO	DNI	47306911
25	CESAR GERARDO	ESPINOZA	GARCIA	DNI	19559109
26	CESAR KENYI	GARCIA	SALOMON	DNI	73627026
27	HUBER RONY	GARCIA	SALOMON	DNI	46526231
28	MANUEL ALFREDO	GONZALES	SERNAQUE	DNI	47232176
29	DIEGO ANDERSON	HERNANDEZ	VILLANUEVA	DNI	70520002
30	JHAN BAN ADAD	HONORES	MURGA	DNI	70549931
31	CHARLES MIGUEL	HOYOS	MACAHUACHI	DNI	40114199
32	RUBEN	ILATOMA	LOBATO	DNI	70980673

33	BERNARDO HORACIO	JARAMILLO	ZAMALLOA	DNI	09671601
34	JHONATAN	JIMENEZ	DIAZ	DNI	74529910
35	LLERLI	JIMENEZ	DIAZ	DNI	61440045
36	WILSON ENRIQUE	JIMENEZ	VASQUEZ	DNI	43645310
37	ALEXANDER	MACEDO	ALVA	DNI	70121285
38	JOSE DANIEL	MENA	SANCHEZ	DNI	42480166
39	MARDIN	MENDOZA	CHUQUIZUTA	DNI	48840423
40	HENRY NELSON	MENDOZA	CIEZA	DNI	47620511
41	EYER	MENDOZA	CIEZA	DNI	43089048



OMAR J. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

**CONSTANCIA DE SALUD**

Sitabamba, 27 de OCTUBRE del 2023

Yo, Doris E Morales Reyes, Obstetra del Centro de Salud Sitabamba, doy constancia que el señor ALEXANDER MACEDO ALVA, con DNI N°70121285 edad 32 años, ha sido atendido el día 27 de OCTUBRE del presente año, en la cual, se examina no presenta malestar alguno paciente en buen estado de salud.

SIGNOS VITALES: FC: 70 x' FR: 17 x' T: 36, °C PA: 90/60 mmHg.

APRECIACIÓN GENERAL: AREG, AREN, AREH, ventilando espontáneamente.

EXAMEN FÍSICO:

Aparato respiratorio: BPMV en ACP con ruidos normales.

Tórax: simétrico, normal.

Osteomuscular: normal

Abdomen blando depresible no doloroso. Miembros inferiores y superiores, no presencia de dolor alguno.

Aparato Cardiovascular: RCRR, no hay soplos.

Sistema Nervioso: Reflejos osteotendinosos ++

DIAGNÓSTICO:

PACIENTE SANO

Se emite la presente constancia para los fines que se crea conveniente.



Doris E. Morales Reyes
Doris Edith Morales Reyes
OBSTETRA
COP 28716

AIG

OMAR L. MUÑOZ RAMOS
GERENTE GENERAL

CVC		CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE CAMIONETA		CÓDIGO	CLDIV - CVC - 01
				VERSIÓN	01
				FECHA	03-27
OPERADOR: Alexander Hacedo Alva.					
MODELO: Hilux -		PLACA: H2I-911			
FECHA: 27-10-2023		TURNO:			
DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIÓN		
LUCES	BUENO	MALO			
1 Freno	Bueno				
2 Retroceso	Bueno				
3 Normales delanteras	Bueno				
4 Altas, Bajas, Posición, Viraje	Bueno				
NIVELES	BUENO	MALO			
1 Aceite de motor	Bueno				
2 Aceite de caja de cambio	Bueno				
3 Aceites hidráulicos	Bueno				
4 Agua	Bueno				
NEUMÁTICOS	BUENO	MALO			
1 Delanteros	Bueno				
2 Traseros, repuestos	Bueno				
Frenos					
1 Maxi	Bueno				
2 Freno de motor	Bueno				
3 Mangueras de aire	Bueno				
4 Retardador eléctrico	Bueno				
GENERALES	BUENO	MALO			
1 Espejos	Bueno				
2 Vidrios laterales	Bueno				
3 Parabrisas	Bueno				
4 Limpaparabrisas	Bueno				
5 Extintor	Bueno				
6 Cintas reflectante lateral y posterior	Bueno				
7 Conos	Bueno				
8 Alarma sonora de retroceso	Bueno				
9 Bocina	Bueno				
10 Elementos de tiro (cadena, huncha, cuerda)	Bueno				

 Alexander Hacedo Alva CONDUCTOR		 Claudia Camarena Villanueva ESPECIALISTA SSC		LEYENDA BUENO B MALO M	
---	--	--	--	-------------------------------------	--

AIG

 OMAR J. MUÑOZ RAMOS
 GERENTE GENERAL