

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



CENTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES

REVISA PERÚ S.A.C.

R.D. N° 0126-2019-MTC/17.03

Av. Antigua Panamericana Sur Mz. N, Lt. 11, Zona C - P.S.R. Huertos de Lurin,
Distrito de Lurin, Provincia y Departamento de Lima / Cel: 938 272 315

web: <http://www.revisaperu.com/lurin.html> - Correo electrónico: revisaperulurin@gmail.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2023-055-086-001739

Tipo de Inspección:	Inspección Técnica Vehicular Ordinaria	Fecha de Inspección:	17/02/2023 11:38:07	Informe de Inspección:	50797 - 47834
---------------------	--	----------------------	---------------------	------------------------	---------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	BKQ587	7 Combustible	GASOLINA	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	M1	8 VIN / N° de Serie	1C4RJFAG6KC693970	14 Largo / Ancho / Alto	4.828 / 1.943 / 1.802
3 Marca	JEEP	9 N° de Motor	6025910957	15 Color (es)	NEGRO
4 Modelo	GRAND CHEROKEE LARE	10 Carrocería	SUV	16 Peso Neto (kg)	2,354
5 Año de Fabricación	2,019	11 Marca de Carrocería	JEEP	17 Peso Bruto (kg)	2,949
6 Kilometraje	77,696	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	595

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	REVISA PERU	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta	Equipo N° Beissbarth s870217831	Equipo N° Beissbarth s466	Equipo N° AVL s8039	Equipo N° Beissbarth s455	Equipo N° Beissbarth s3204144831

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA							
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	1,130	2.32	2.25	3	56	A	1°	740	2.32	2.24	25	A	1°					
2°	740	2.87	2.86	0			2°											
3°							3°											
4°							4°											
5°							5°											

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE LUCES			PRUEBA DE SUSPENSIÓN		
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)	Resultado
				Der.	Izq.			
1°	0.00	A	1°	3.60	3.98	A		
2°	0.00	A	2°	3.74	3.85	A		
3°			3°					
4°			4°					
5°			5°					

EMISIONES DE GASES (No aplica para vehículos eléctricos)	Temp. Aceite (°C)	75 / 78	CO Ralentí (%)	0.16	CO Aceleración (%)	0.18	Resultado
	RPM	542 / 2455	CO + CO2 Ralentí (%)	15.60	CO + CO2 Acel. (%)	14.30	A
	Opacidad (m ⁻¹)		HC Ralentí (ppm)	6	HC Aceleración (ppm)	8	

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 27/06/2023, Modelo: GRAND CHEROKEE LAREDO,
Adjunta Declaración Jurada de ITV inicial

REVISA PERU S.A.C.
HECTOR APAZA APAZA
ING. MECANICO
CIP N° 291497

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección	Vigencia del Certificado	Fecha de la Próxima Inspección	61 - 74 - 000038920
APROBADO	12 MESES	17/02/2024	Firma del Ingeniero Supervisor