CERTIFICADORA ANDINA S.A.C.
Dirección: Loce VD 234 III, Urb. Valle de Moche, Sector Huanchaquito Alto Moche-Trujillo-La Libertad
Teléfono: 968215610 / 968215600

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Certificado Nº: C-2024-155-305-004914

Tipo de Inspección:	Revisión Técnica Ordinaria+Complementaria	Fecha de Inspección:	18/03/2024	Informe de Inspección:	109468

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1.- Titular:		8.- Combustible:	DIESEL	14.- Asientos / pasajeros:	5/4
2.- Placa:	TAT838	9.- VIN/Nº de Serie:	MM7UR4DFXNW143236	15.- Largo / Ancho / Alto:	5373/185/1815
3.- Categoría:	N1	10.- Nº de Motor:	P6AT4226261	16.- Color (es):	BLANCO
4.- Marca:	MAZDA	11.- Carrocería:	PICK UP	17.- Peso Neto (Kg):	2220
5.- Modelo:	BT-50	12.- Marca de carrocería:	MAZDA	18.- Peso Bruto (Kg):	3200
6.- Año de fabricación:	2022	13.- Nº de ejes/Nº de ruedas:	2/4	19.- Peso Útil (Kg):	980.0
7.- Kilometraje:	123001				

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV :	1001	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio luxometro		Banco de suspensión	
Linea :	4	Equipo Nº :	3304	Equipo Nº :	3404	Equipo Nº :	1604	Equipo Nº :	3604	Equipo Nº :	3504

III. RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS

Ejes:	PESO (Kg)	FRENO DE SERVICIO: Fuerza de Frenado (kN) Der.	Izq.	Desequilibrio (%)	Resultado[1]	Eficiencia (%)	Resultado[2]	FRENO DE ESTACIONAMIENTO: Fuerza de Frenado (kN) Der.	Izq.	Desequilibrio (%)	Resultado[3]	Eficiencia (%)	Resultado[4]	FRENO DE EMERGENCIA: Fuerza de Frenado (KN) Der.	Izq.	Desequilibrio (%)	Resultado[5]	Eficiencia (%)	Resultado[6]
1º	1220	5,86	5,86	0,23	APROBADO														
2º	1200	3,12	3,15	0,62	APROBADO			2,14	2,15	0,70	APROBADO								
3º						64,25	APROBADO					19,72	APROBADO						
4º																			
5º																			

PRUEBA DE ALINEAMIENTO: Ejes:	Desviación (m/km)	Resultado	PROF. DE NEUMÁTICOS: Medida obtenida (mm) (izq/der)	Resultado
1º	2,00	APROBADO	4,00/4,00	APROBADO
2º	0,00	APROBADO	4,00/4,00	APROBADO
3º			/	
4º			/	
5º			/	

PRUEBA DE LUCES

Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux x 0) Der	Izq	Alineamiento (1)	Resultado
Alta	82,00	84,00		APROBADO
Baja	27,00	21,00	BIEN/BIEN	APROBADO
Alta adicional				
Neblineras				

(1) Indicar la derivación del haz de luz: DD = DER+ INF. - IZ/F+

PRUEBA DE SUSPENSIÓN

DELANTERA (N)		POSTERIOR (N)	
Izq.	78,00	Izq.	72,00
Der.	78,00	Der.	72,00
Desv.	0,00	Desv.	0,00
Resultado	APROBADO	Resultado	APROBADO
Resultado Final		APROBADO	

EMISIONES DE GASES							
	T° Aceite (°C)	80	CO Ralentí (%)		CO Acelerado (%)		Resultado
	RPM	2°/0E	CO+CO2 Ral. (%)		CO+CO2 Acel. (%)		APROBADO
	Opacidad (m-1)	0,14	HC Ralentí (ppm)		HC Acelera. (ppm)		

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado
	78,00	APROBADO

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CODIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN

NOTA: Las observaciones efectuadas y/o defectos encontrados deben ser subsanados/as antes de la siguiente Revisión Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Resultado de la Inspección:	Vigencia del certificado:	Fecha de la próxima Inspección:
APROBADA	12 MESES	18/03/2025

Luis Carlos Mejia Benites
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP 268496

Firma del Ingeniero Supervisor

CERTIFICADORA ANDINA S.A.C.