CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

HERSA
REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES

CENTRO DE INSPECCIÓN
TÉCNICA VEHICULAR - CITV

R.D. N° 3551-2010-MTC/15 / R.D. N° 2753-2016-MTC/15
AV. NÉSTOR GAMBETA LT. 5-7 (ENTRADA VENTANILLA A 1 KM.
DE LA PANAMERICANA NORTE, PASANDO EL POLICLÍNICO EMMANUEL)
☎ 550-1744 922683519
www.hersa.pe HERSA Revisiones Técnicas

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2021-021-029-002132

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Vehicular Complementaria
Fecha Inspección : 10/03/2021 02:54:5
Informe de Inspección N° : 30825 - 7892

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1	Placa	BHK939	7	Combustible	DIESEL	13	Asientos / Pasajeros	3 / 2
2	Categoría	N2	8	VIN / N° de Serie	9535H5TB1MR124574	14	Largo / Ancho / Alto	6.985 / 2.100 / 3.419
3	Marca	VOLSKSWAGEN	9	N° de Motor	36689638	15	Color (es)	BLANCO
4	Modelo	9.170 NEW DELIVERY E5	10	Carrocería	SANITARIO	16	Peso Neto (kg)	4,400
5	Año Fabricación	2,021	11	Marca Carrocería	VOLSKSWAGEN	17	Peso Bruto (kg)	8,800
6	Kilometraje	6,957	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 6	18	Peso Útil (kg)	4,400

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	HERSA	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Linea	Pesada	Equipo N°	Beissbarth s0001480	Equipo N°	Beissbarth s466	Equipo N°	Jevol s18092702	Equipo N°	Jevol s0163	Equipo N°	-

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS

FRENO DE SERVICIO							FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA					
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)		Resultado
				Der.	Izq.	

PRUEBA DE LUCES				
Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado
	Der.	Izq.		
Bajas				
Altas				
Alta Adicional				
Neblineros				

(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+

PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Delantera (%)		Posterior (%)	
Izq.		Izq.	
Der.		Der.	
Desv.		Desv.	
Resultado		Resultado	
Resultado Final			

EMISIONES DE GASES							
T° Aceite (°C)		CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado	
RPM		CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)			
Opacidad (m -1)		HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)			

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	Resultado

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN

Vigencia SOAT/CAT: 23/12/2021

RODOLFO MAMANI APAZA
ING MECANICO ELECTRICISTA
Reg CIP 138865

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

[illegible] RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

[illegible]ULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	6 MESES	10/09/2021

SD-16- 0140511

Firma del Ingeniero Supervisor

5.11. CERTIFICACION COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DE AUTORIZACIÓN : (RESIDUOS PELIGROSOS)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento y cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el artículo 19º del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular Nº 30825 - 7892

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 10/03/2021 02:54:54

Firma del Ingeniero Supervisor

RODOLFO MAMANI APAZA
ING. MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP 138865